



[«Voltar](#)

MODELO	ANO	MOTOR	CÓDIGO	CV	CC	C	MODELO	REFERENCIA	REF. O.E.M.	Alt	Blt	
110	1989	GEMINI		107	2.5/4	D	TBO242	465171-0001	ETC8751			consulte-nos
110	1992	GEMINI		107	2.5/4	D	TBO242	465171-0002	ETC8751			consulte-nos
110	1995	GEMINI		122	2.5/4	D	T250-04	452055-0004	ERR4893			consulte-nos
90	1989	GEMINI		107	2.5/4	D	TBO242	465171-0001	ETC8751			consulte-nos
90	1992	GEMINI		107	2.5/4	D	TBO242	465171-0002	ETC8751			consulte-nos
90	1995	GEMINI		122	2.5/4	D	T250-04	452055-0004	ERR4893			consulte-nos
DEFENDER	2009	Duratorq		100	2.4/4	D	GTA2052V	752610-0025	LR008203			consulte-nos
DEFENDER	2007	Puma		122	2.4/4	D	GTA2052V	752610-0012	LR004821			consulte-nos
DEFENDER	2009	Duratorq TDCi		122	2.4/4	D	GTA2052V	752610-0025	LR008203			consulte-nos
DEFENDER	2009	Puma		122	2.4/4	D	GTA2052V	752610-0026	LR018497			consulte-nos
DEFENDER	2009	Puma		122	2.4/4	D	GTA2052V	752610-0029	LR012858			consulte-nos
DEFENDER	2009	Puma		122	2.4/4	D	GTA2052V	752610-0032	LR021013			consulte-nos
DEFENDER	1994	GEMINI III		122	2.5/4	D	T250-04	452055-0004	ERR4893			consulte-nos
DEFENDER	1999	GEMINI III		122	2.5/4	D	T250-04	452055-0007	ERR4893			consulte-nos
DEFENDER	1999	GEMINI III		122	2.5/4	D	T250-04	452055-0008	PMF100510			consulte-nos
DEFENDER	1998	MDI525		134	2.5/4	D	GT2052S	452239-0003	PMF100410			consulte-nos
DEFENDER	1998	MDI525		134	2.5/4	D	GT2052S	452239-0005	PMF100460			consulte-nos
DEFENDER		IH HS		117	2.8/4	D	GT2052S	712473-0001	70993370			consulte-nos
DEFENDER Td5	2002	MDI525		122	2.5/5	D	GT2052S	452239-0006	PMF000040			consulte-nos
DEFENDER Td5	2002	MDI525		122	2.5/5	D	GT2052S	452239-0008	PMF500040			consulte-nos
DEFENDER Td5	2009	MDI525		122	2.5/5	D	GT2052S	452239-0009	LR017315			consulte-nos
DISCOVERY		GEMINI II		107	2.5/4	D	T250-04	452055-0001	ERR1907			consulte-nos
DISCOVERY	1991			107	2.5/4	D	TBO243	465175-0001	ETC7461			consulte-nos
DISCOVERY	1994	GEMINI III		122	2.5/4	D	T250-04	452055-0004	ERR4893			consulte-nos
DISCOVERY	1999	GEMINI III		122	2.5/4	D	T250-04	452055-0007	ERR4893			consulte-nos
DISCOVERY	1999	GEMINI III		122	2.5/4	D	T250-04	452055-0008	PMF100510			consulte-nos
DISCOVERY		GEMINI III		125	2.5/4	D	T250-04	452055-0003	ERR1907			consulte-nos
DISCOVERY	1998	MDI525		134	2.5/4	D	GT2052S	452239-0003	PMF100410			consulte-nos
DISCOVERY	1998	MDI525		134	2.5/4	D	GT2052S	452239-0005	PMF100460			consulte-nos

Servidiesel

REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE BOMBAS
INJECTORAS E TURBOCOMPRESSORES, LDA.

Car Service | Diesel Center



[«Voltar](#)

MODELO	ANO	MOTOR	CÓDIGO	CV	CC	C	MODELO	REFERENCIA	REF. O.E.M.	Alt	Blt	
DISCOVERY	2010	2.7 TDV6		190	2.7/V6	D	BV50	5304-988-0115	4H2Q6K682CL			consulte-nos
DISCOVERY	2010	1er turbo	LR	245	3.0/V6	D	GTB1749VK	778400-0001				consulte-nos
DISCOVERY	2010	2º turbo	LR	245	3.0/V6	D	GT1444Z	778401-0005				consulte-nos
DISCOVERY 3	2003			190	2.7/V6	D	BV50	5304-988-0039	4H2Q6K682CB			consulte-nos
DISCOVERY 3	2005			190	2.7/V6	D	BV50	5304-988-0065	4H2Q6K682CG			consulte-nos
DISCOVERY 3	2006			190	2.7/V6	D	BV50	5304-988-0069	4H2Q6K682CH			consulte-nos
DISCOVERY Td5	2002	MDI525		137	2.5/5	D	GT2052S	452239-0006	PMF000040			consulte-nos
DISCOVERY Td5	2002	MDI525		138	2.5/5	D	GT2052S	452239-0008	PMF500040			consulte-nos
DISCOVERY Td5	2009	MDI525		138	2.5/5	D	GT2052S	452239-0009	LR017315			consulte-nos
FALCON	1986				2.5/4	D	TBO226	466842-0001	ETC6878			consulte-nos
FALCON	1988				2.5/4	D	TBO246	452005-0001	ERR332D			consulte-nos
FREELANDER		M51		110		D	TDO4	49177-06430	2245241			consulte-nos
FREELANDER		M51		110		D	TDO4	49177-06432	22458381			consulte-nos
FREELANDER	1997	TCIE		94	2.0/4	D	GT1549	452202-0003	PMF100400			consulte-nos
FREELANDER	1997	TCIE		94	2.0/4	D	GT1549	452202-0004	PMF100490			consulte-nos
FREELANDER	2000	M47D		110	2.0/4	D	GT1749V	708366-0001	7781450B			consulte-nos
FREELANDER	2000	M47D		110	2.0/4	D	GT1749V	708366-0002	77814759			consulte-nos
FREELANDER	2000	M47D		110	2.0/4	D	GT1749V	708366-0003	77814769			consulte-nos
FREELANDER	2006	M47D		110	2.0/4	D	GT1749V	708366-0004	7781450C			consulte-nos
FREELANDER	2006	M47D		110	2.0/4	D	GT1749V	708366-0005	7781475C			consulte-nos
FREELANDER	2006	M47D		110	2.0/4	D	GT1749V	708366-0006	1H5Z9G438DC			consulte-nos
FREELANDER 2	2007	DW12B		154	2.2/4	D	GTB1752VK	753546-0014	LR003578			consulte-nos
FREELANDER 2	2007	DW12B		154	2.2/4	D	GTB1752VK	753546-0023	6G9Q6K682CB			consulte-nos
RANGE ROVER	1994			110		D	TDO4	49177-06430	2245241			consulte-nos
RANGE ROVER	1985	HR492HI		110	2.4/4	D	K16	5316-988-6701	35242015A			consulte-nos
RANGE ROVER	1991	HR425HLTO		101	2.5/4	D	K16	5316-988-6713	35242041F			consulte-nos
RANGE ROVER SPORT	2004			190	2.7/V6	D	BV50	5304-988-0039	4H2Q6K682CF			consulte-nos
RANGE ROVER SPORT	2006			190	2.7/V6	D	BV50	5304-988-0065	4H2Q6K682CG			consulte-nos
RANGE ROVER SPORT	2006			190	2.7/V6	D	BV50	5304-988-0069	4H2Q6K682CH			consulte-nos

E. N. 9 Km 17 - Sítio da Galega
Ral - 2710-458 Sintra
Tel. 219230329 - Fax 219241474
geral@servidiesel.pt

Servidiesel

REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE BOMBAS
INJECTORAS E TURBOCOMPRESSORES, LDA.

Car Service | Diesel Center



[«Voltar](#)

MODELO	ANO	MOTOR	CÓDIGO	CV	CC	C	MODELO	REFERENCIA	REF. O.E.M.	Alt	Blt	
RANGE ROVER SPORT	2005	TDV8 (2 turbos)		272	3.6/V8	D	BV39	5439-988-0063	6H3Q6K682FC			consulte-nos
RANGE ROVER Td6	2002	M57D		176	2.9/6	D	GT2256V	712541-0001	7785838			consulte-nos
RANGE ROVER Td6	2002	M57D		176	3.0/6	D	GT2256V	712541-0004	7785838G			consulte-nos
RANGE ROVER Td6	2002	M57D		176	3.0/6	D	GT2256V	712541-0005	LR018264			consulte-nos
RANGE ROVER Td6	2002	M57D		176	3.0/6	D	GT2256V	712541-0006	7785840G			consulte-nos
SANTANA	1984				2.2/4	D	TAO309	466184-0001	113107			consulte-nos

E. N. 9 Km 17 - Sítio da Galega
Ral - 2710-458 Sintra
Tel. 219230329 - Fax 219241474
geral@servidiesel.pt